

Dépôt d'un rapport de diagnostic amiante sur la plateforme de Gestion des diagnostics amiante

Informations relatives à votre demande

Date et heure de dépôt : 08.07.2024 07:46
Notre référence : MSFNE5-C1S3AU

Base légale

Numéro CAMAC 235122
Utilisateur CAMAC EASYPROCESS
E-mail du mandataire (ingénieur / architecte) info@gproimmo.ch
Etendue du diagnostic Entier du bâtiment (cas A et B)*
Le diagnostiqueur est sur la liste du FaCH Oui
Le cahier des charges ASCA est respecté Oui
Le propriétaire est d'accord de publier le rapport sur Internet Non
J'atteste avoir pris connaissance des conditions légales liées à la problématique amiante et je m'engage à les faire respecter et à en informer qui de droit. Oui

Bâtiment

Bâtiment concerné par l'expertise amiante
Numéro ECA : 1479
Description du bâtiment : Habitation à affectation mixte
Numéro Commune cantonal : 11
Numéro EGID : 855867
Rue : Ch. des Vioz
Numéro de rue : 15
NPA, localité : 1865 Les Diablerets
Coordonnées X : 2577930
Coordonnées Y : 1132859

Propriétaire du bâtiment
Nom, prénom : SCHENK FRANÇOIS
Rue : Route de Germagny
Numéro de rue : 8
NPA, localité : 1185 Mont-sur-Rolle
Téléphone : +41 21 962 89 00

Mandataire (ingénieur /
architecte)

Raison sociale : G PRO-IMMO
Nom, prénom : COPPEY YVES
Rue : Av. des alpes
Numéro de rue : 35
NPA, localité : 1820 Montreux
Téléphone : +41 21 962 89 00
E-mail : info@gproimmo.ch

Amiante

Diagnostiqueur

Raison sociale : Bâti-Conseils Sàrl
Prénom : Pierre
Nom : Maeder
Rue : Avenue Général-Guisan
Numéro de rue : 22
NPA, localité : 1180 Rolle
Téléphone : +41 79 122 72 72
E-mail : amdtdiag@gmail.com

Type de publication	Liée à une demande d'autorisation
Présence d'amiante	Oui
Type de diagnostic	Avant-travaux
Assainissement	Présence d'éléments en priorité I
Assainissement calculé	Présence d'éléments en priorité I
Photo du bâtiment	photo.jpg
Rapport de diagnostic amiante	235122_Diagnostic_Amiante.pdf

Récapitulatif

Je confirme l'exactitude des
informations ci-dessus

Oui